



10/03/0218

Cette page n'est qu'une liste, pas un site marchand relié à un "panier". Vous devez noter les pièces qui vous intéressent et m'envoyer un Email : pelissier.joel@yahoo.fr.

Pièces garanties conformes pour motos AS3 et/ou RDX. Envoi sans paiement préalable, paiement après essai

TARIFS TTC départ

Câble de gaz (avec coupleur et connexions) AS3 et RD (spécifier le modèle)



38,00 €

Câble de gaz (avec coupleur et connexions) RDX



39,00 €

Mousse de filtre à air RDX (à l'unité)



19,00 €

Mousse de filtre à air RD (la paire)



39,00 €

Mousse de filtre à air pour cornets et gicleurs de 100 (l'unité, cornet non inclus)












18,00 €

Filtre à air avec support et collier pour moteur préparé, sur carburateur d'origine (AS2 ->RDX)



14,00 €

<p>Panier de filtre à air AS3 et RD (l'unité)</p>		<p>20,00 €</p>
<p>Buses de réparation boîte à air RDX (l'unité)</p>		<p>18,00 €</p>
<p>Joint de cuve carburateur RDX (l'unité)</p>		<p>8,00 €</p>
<p>Joint de cuve carburateur RD-AS3 à clapets (l'unité)</p>		<p>8,00 €</p>
<p>Joints de boîte à clapets coté cylindre AS3-RD à clapets(l'unité)</p>		<p>6,00 €</p>
<p>Joints de boîte à clapets coté carburateur AS3-RD à clapets (l'unité)</p>		<p>6,00 €</p>
<p>Joints de boîte à clapets coté carburateur RDX (l'unité)</p>		<p>10,00 €</p>
<p>Gicleur 80 pour RDX et RD125DX 1975</p>		<p>9,90 €</p>
<p>Gicleur 100 (RDX) usage avec filtre à air modifié</p>		<p>12,00 €</p>

<p>Gicleur 65 (AS3-RD à clapets 1973-1974)</p>		<p>9,90 €</p>
<p>Gicleur 80 (AS3-RD à clapets 1973-1974) usage avec filtre à air modifié</p>		<p>9,90 €</p>
<p>Gicleur 90 (AS3 sans clapets et Europa)</p>		<p>9,90 €</p>
<p>Gicleur 44 de ralenti (AS3-RD à clapets)</p>		<p>22,50 €</p>
<p>Gicleur 40 de ralenti (RDX)</p>		<p>22,50 €</p>
<p>Pointeau et son puits AS3, RD, RDX (régler la hauteur des flotteurs)</p>		<p>22,00 €</p>
<p>Noyau plongeur de starter pour RDX</p>		<p>20,00 €</p>
<p>Kit réparation carburateur type Mikuni, AS3 sans clapets Contient la commande du starter</p>		<p>46,00 €</p>
<p>Kit réparation carburateur type TK (Teikei pour RD)</p>		<p>46,00 €</p>

<p>Kit réfection carburateur simplifié type TK (Teikei) pour RDX: Pointeau, gicleur principal, joint de cuve</p>		<p>27,00 €</p>
<p>Kit réfection carburateur complet type TK (Teikei) pour RDX</p>		<p>55,00 €</p>
<p>Joint annulaire de vis butée de boisseau RDX 5 x 7,4 mm</p>		<p>0,75 €</p>
<p>Joint annulaire de vis d'air, réglage du ralenti RDX 3 x 6 mm</p>		<p>0,90 €</p>
<p>Pipes d'admission AS3 et RD (l'unité)</p>		<p>37,00 €</p>
<p>Tuyau d'huile et carbus 3x6 mm, au ml</p>		<p>1,80 €</p>
<p>Tuyau d'essence 1 ml</p>		<p>8,20 €</p>
<p>Clips pour durites d'essence. Lot de 6</p>		<p>2,00 €</p>

